

Số: /TM-TTYTKV

Vĩnh Hưng, ngày tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các doanh nghiệp sửa chữa thiết bị y tế.

Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Hưng có nhu cầu kiểm, tra giám định tình trạng hư hỏng của máy Máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

1. Danh mục kiểm tra hư hỏng: Chi tiết tại phụ lục I đính kèm.

Biên bản kiểm tra ghi đầy đủ thông tin: Tình trạng trước khi mở máy, kiểm tra hiện trạng, phương hướng khắc phục.

2. Thời gian kiểm tra hư hỏng và lập biên bản giám định hư hỏng: Từ ngày 28/07/2024 đến hết ngày 03/08/2024.

Địa điểm thực hiện: Phòng chẩn đoán hình ảnh - Khoa Xét nghiệm, Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Hưng.

Địa chỉ : TL831, xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 02723.847.755

Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Hưng trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác từ Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Vũ

PHỤ LỤC I

(Kèm theo thư mời số: /TM-TTYTKV ngày /7/2026 của trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Hưng)

STT	Tên trang thiết bị	Năm đưa vào sử dụng	Tình trạng máy	Đơn vị tính	Số lượng
1	✓ Tên thiết bị: Máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát (CT Scanner) ✓ Hãng sản xuất: TOSHIBA ✓ Model: Alexion TSX-032A	2016	Máy không khởi động được	Cái	1